

Bauherr: Gemeinde Heek

**Bauvorhaben:
Straßenumgestaltung Düstermühlenweg**

MARTINKO

Part mbB

Beratende Ingenieure

- Siedlungswasserwirtschaft
- Infrastruktur
- Ingenieurbau

Übersicht der Schäden im Gehweg

1. - Pflaster und Tiefbord im Gehweg angehoben



Bauherr: Gemeinde Heek

Bauvorhaben: Straßenumgestaltung Düstermühlenweg

MARTINKO

Part mbB

Beratende Ingenieure

- Siedlungswasserwirtschaft
- Infrastruktur
- Ingenieurbau

Übersicht der Schäden im Gehweg

2. - Pflaster im Gehweg angehoben



3. - Pflaster und Randsteine im Gehweg angehoben



Bauherr: Gemeinde Heek

Bauvorhaben: Straßenumgestaltung Düstermühlenweg

MARTINKO

Part mbB

Beratende Ingenieure

- Siedlungswasserwirtschaft
- Infrastruktur
- Ingenieurbau

Übersicht der Schäden im Gehweg

4. - Pflaster und Tiefbord im Gehweg angehoben



Bauherr: Gemeinde Heek

**Bauvorhaben:
Straßenumgestaltung Düstermühlenweg**

MARTINKO

Part mbB

Beratende Ingenieure

- Siedlungswasserwirtschaft
- Infrastruktur
- Ingenieurbau

Übersicht der Schäden im Gehweg

5. - Pflaster und Tiefbord im Gehweg angehoben




Bauherr: Gemeinde Heek

**Bauvorhaben:
Straßenumgestaltung Düstermühlenweg**

- Siedlungswasserwirtschaft
- Infrastruktur
- Ingenieurbau

Übersicht der Schäden im Gehweg

6. - Pflaster und Tiefbord im Gehweg angehoben



Bauherr: Gemeinde Heek

**Bauvorhaben:
Straßenumgestaltung Düstermühlenweg**

MARTINKO

Part mbB

Beratende Ingenieure

- Siedlungswasserwirtschaft
- Infrastruktur
- Ingenieurbau

Übersicht der Schäden im Gehweg

7. - Im Gehweg ist das Pflaster angehoben



Bauherr: Gemeinde Heek

Bauvorhaben: Straßenumgestaltung Düstermühlenweg

MARTINKO


Part mbB

Beratende Ingenieure

- Siedlungswasserwirtschaft
- Infrastruktur
- Ingenieurbau

Übersicht der Schäden im Gehweg

8. - Pflaster und Tiefbord im Gehweg angehoben (wahrscheinlich von einem ehem. Baum)



Bauherr: Gemeinde Heek

**Bauvorhaben:
Straßenumgestaltung Düstermühlenweg**

MARTINKO


Part mbB

Beratende Ingenieure

- Siedlungswasserwirtschaft
- Infrastruktur
- Ingenieurbau

Übersicht der Schäden im Gehweg

9. — Pflaster und Tiefbord im Gehweg angehoben



Bauherr: Gemeinde Heek

**Bauvorhaben:
Straßenumgestaltung Düstermühlenweg**

Übersicht der Schäden im Gehweg

10. - Pflaster angehoben



Bauherr: Gemeinde Heek

**Bauvorhaben:
Straßenumgestaltung Düstermühlenweg**

MARTINKO


Part mbB

Beratende Ingenieure

- Siedlungswasserwirtschaft
- Infrastruktur
- Ingenieurbau

Übersicht der Schäden im Gehweg

11. - Pflaster und Tiefbord im Gehweg angehoben




Bauherr: Gemeinde Heek

**Bauvorhaben:
Straßenumgestaltung Düstermühlenweg**

- Siedlungswasserwirtschaft
- Infrastruktur
- Ingenieurbau

Übersicht der Schäden im Gehweg

12. - Pflaster im Gehweg angehoben



Bauherr: Gemeinde Heek

**Bauvorhaben:
Straßenumgestaltung Düstermühlenweg**

MARTINKO

Part mbB

Beratende Ingenieure

- Siedlungswasserwirtschaft
- Infrastruktur
- Ingenieurbau

Übersicht der Schäden im Gehweg

13. - Pflaster im Gehweg angehoben

